RISICO ANALYSE van het terrein *2020 Nachtegalenpark*

Rapport nr. 1424-20260714

Bezoekplaats
Floraliënlaan, 2020 Antwerpen

Eigenaar / Uitbater
Stad Antwerpen
Grote markt 1, 2000 Antwerpen

Contactpersoon

Referentie Klant

Uitvoerend orgaan

Kinderspel
Luchterenkerkweg 111
9031 Drongen

www.kinderspel.be
info@kinderspel.be
Tel. +32 (56) 961 007

Veiligheidspartner voor speeltuinen

Uitgevoerd door
Sam Van Hoorebeke

Datum controle
dinsdag 14 juli 2026



Advies

Het terrein is met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken.

Volgend inspectierapport is uitgevoerd conform ons inspectieprotocol . Dit protocol bevat onze methodieken en alle referentienormen of referentiedocumenten die gebruikt worden tijdens onze inspecties.

Handtekening inspecteur



Sam Van Hoorebeke

Omgeving en zonering

	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Terreinfoto	●	○	○				





Vaststelling:
De elementen staan verspreid over het park.

Opsplitsing in leeftijd	●	○	○				
Inplanting	●	○	○				
Scheiding verkeersfuncties	●	○	○	Gemiddeld	Laag	Laag	Laag



Vaststelling:
1 van de elementen grenst aan een fietsweg, deze ligt echter buiten de opvangzone.

Preventiemaatregel:
Het risico is aanvaardbaar.

Beplanting	●	○	○	Hoog	Laag	Laag	Laag



Vaststelling:
De elementen staan in een bosrijke omgeving, De bomen in de onmiddellijke omgeving vertonen geen sporen van ziekte of rot.

Preventiemaatregel:
De uitbater dient dit verder op te volgen.

				Laag	Laag	Laag	Laag



Vaststelling:
Langs het pad groeit wat onkruid, deze staat buiten opvangzones.

Preventiemaatregel:
De uitbater dient op regelmatige basis een groenonderhoud uit te voeren.

Zonering	●	○	○				

	OK	NVT	NOK
Toegankelijkheid	●	○	○
Bord gegevens uitbater	○	○	●

Vaststelling:
Het bord met de gegevens van de uitbater is nog niet aanwezig op het terrein.

Preventiemaatregel:
Een bord voorzien.

	OK	NVT	NOK
Type afsluiting	○	●	○
Losse speelmaterialen	○	●	○
Zelfbouw elementen	○	●	○
Techniek (waterafvoer, electr.,etc)	●	○	○

Water op het terrein

	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Type Waterelement	●	○	○				



Vaststelling:
1 van de elementen loopt door het water.

	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Oeverhelling	●	○	○	Hoog	Laag	Laag	Laag



Vaststelling:
De oeverhelling is vrij steil, Door de stapstammen kan echter uit het water gestapt worden.

Preventiemaatregel:
Het risico is aanvaardbaar.

	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Voorspelbaarheid waterniveau	●	○	○	Hoog	Laag	Laag	Laag



Vaststelling:
Er is een doorvoerbuis aanwezig, hierdoor kan het water nooit heel diep worden.

Preventiemaatregel:
Het risico is aanvaardbaar.

	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Waterdiepte	●	○	○	Hoog	Laag	Laag	Laag



Vaststelling:
Het water heeft maar een zeer beperkte diepte.

Preventiemaatregel:
Het risico is aanvaardbaar.

Bodem zuigend / Niet zuigend	●	○	○
Watertoevoer	●	○	○
Waterkwaliteit visueel	●	○	○
Netheid van de waterloop	●	○	○
Gladheid	○	●	○



Post 8 Springen Landen Klauteren Balanceren (Nature Play - 2026)
Referentienorm(en): EN 1176-1 (2017): Algemene veiligheidseisen speeltoestellen

Advies: Het toestel is met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken.

Algemeen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Toestelfoto	●	○	○				







Alfa numerieke identificatie	○	○	●				

Vaststelling:
De alfanumerieke identificatie is nog niet aanwezig op het toestel.

Preventiemaatregel:
Een alfanumerieke identificatie aanbrengen.

Identificatie constructeur	●	○	○				
Toegang makkelijk / Niet makkelijk	●	○	○				

Vaststelling:
Het toestel is makkelijk toegankelijk.

Toegang voor volwassenen	○	●	○				

Oriëntatie van het toestel	●	○	○				
Valbescherming	○	●	○				
Max. Breedte Openingen SPE / Handgrepen	○	●	○				
Valruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting opvangzone	●	○	○				









Obstakels in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Ander toestel in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Interne valhoogte	●	○	○				
Markering maaiveld	●	○	○				
Laagdikte los valdempend materiaal	○	●	○				
Verontreiniging Valdempende ondergrond	●	○	○				
Aarde / bosgrond	○	●	○				
Gras	●	○	○				
Gras met "graslock" tegels	○	●	○				
Zand	○	●	○				

Houtsnippers	○	●	○				
Boomschors	○	●	○				
Grind	○	●	○				
Valdempende tegels	○	●	○				
Gietrubber	○	●	○				
Kunstgras	○	●	○				
Rubber mulch	○	●	○				
Beton / Steen / asfalt	○	●	○				
Vrije ruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting van de Vrije ruimte	○	●	○				
Obstakels in de Vrije ruimte	○	●	○				
Ander toestel in de Vrije ruimte	○	●	○				
Beknellingen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Vingerknelgevaar	●	○	○				
Nekknelgevaar	○	●	○				
Hoofdknelgevaar	○	●	○				
Kledijknelgevaar	○	●	○				
Structuur	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Structurele integriteit	●	○	○				
Stabiliteit	●	○	○				
Beklimbaarheid (ongewenst)	●	○	○	Laag	Laag	Laag	Laag
Staat van de gebruikte materialen	●	○	○				
Oppervlakte afwerking (bramen, splinters, scheurvorming	●	○	○				
Houtrot / schimmel	●	○	○				
Coatings	○	●	○				
Roestvorming	●	○	○				
Gebruikte verbindingsmaterialen	●	○	○				
Afscherming bewegende onderdelen	○	●	○				



Vaststelling:
Enkele lage staanders werden afgeschuind zodat deze niet beklimbaar zijn.

Preventiemaatregel:
Het risico is aanvaardbaar.



Post 7 Zwaaien Slingeren (Nature Play - 2026)
Referentienorm(en): EN 1176-1 (2017): Algemene veiligheidseisen speeltoestellen

Advies: Het toestel is met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken.

Algemeen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Toestelfoto	●	○	○				



Alfa numerieke identificatie	○	○	●				

Vaststelling:
De alfanumerieke identificatie is nog niet aanwezig op het toestel.

Preventiemaatregel:
Een alfanumerieke identificatie aanbrengen.

Identificatie constructeur	●	○	○				
Toegang makkelijk / Niet makkelijk	○	●	○				
Toegang voor volwassenen	○	●	○				
Oriëntatie van het toestel	●	○	○				
Valbescherming	○	●	○				
Max. Breedte Openingen SPE / Handgrepen	○	●	○				

Valruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting opvangzone	●	○	○				





Obstakels in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Ander toestel in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Interne valhoogte	○	●	○				
Markering maaiveld	●	○	○				
Laagdikte los valdempend materiaal	○	●	○				
Verontreiniging Valdempende ondergrond	●	○	○				
Aarde / bosgrond	○	●	○				
Gras	●	○	○				
Gras met "graslock" tegels	○	●	○				
Zand	○	●	○				
Houtsnippers	○	●	○				
Boomschors	○	●	○				
Grind	○	●	○				
Valdempende tegels	○	●	○				
Gietrubber	○	●	○				
Kunstgras	○	●	○				
Rubber mulch	○	●	○				
Beton / Steen / asfalt	○	●	○				
Vrije ruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting van de Vrije ruimte	○	●	○				
Obstakels in de Vrije ruimte	○	●	○				
Ander toestel in de Vrije ruimte	○	●	○				
Beknellingen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Vingerknelgevaar	●	○	○				
Nekknelgevaar	●	○	○				
Hoofdknelgevaar	●	○	○				
Kledijknelgevaar	○	●	○				
Structuur	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Structurele integriteit	●	○	○				
Stabiliteit	●	○	○				
Beklimbaarheid (ongewenst)	●	○	○				
Staat van de gebruikte materialen	●	○	○				



Vaststelling:
De balkjes zijn aan elkaar en aan het portiek bevestigd. de beweging is beperkt.

Oppervlakte afwerking (bramen, splinters, scheurvorming	●	○	○
Houtrot / schimmel	●	○	○
Coatings	○	●	○
Roestvorming	●	○	○
Gebruikte verbindingsmaterialen	●	○	○
Afscherming bewegende onderdelen	○	●	○



Post 5 Springen Landen (Nature Play - 2026)
Referentienorm(en): EN 1176-1 (2017): Algemene veiligheidseisen speeltoestellen

Advies: Het toestel is met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken.

Algemeen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Toestelfoto	●	○	○				





Alfa numerieke identificatie	○	○	●				

Vaststelling:
De alfanumerieke identificatie is nog niet aanwezig op het toestel.

Preventiemaatregel:
Een alfanumerieke identificatie aanbrengen.

Identificatie constructeur	●	○	○				
Toegang makkelijk / Niet makkelijk	○	●	○				
Toegang voor volwassenen	○	●	○				
Oriëntatie van het toestel	●	○	○				
Valbescherming	○	●	○				
Max. Breedte Openingen SPE / Handgrepen	○	●	○				

Valruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting opvangzone	●	○	○				


















Obstakels in de opvangzone / Valruimte	●	○	○
Ander toestel in de opvangzone / Valruimte	●	○	○
Interne valhoogte	○	●	○
Markering maaiveld	●	○	○
Laagdikte los valdempend materiaal	○	●	○
Verontreiniging Valdempende ondergrond	●	○	○
Aarde / bosgrond	○	●	○
Gras	●	○	○
Gras met "graslock" tegels	○	●	○
Zand	○	●	○
Houtsnippers	○	●	○
Boomschors	○	●	○
Grind	○	●	○
Valdempende tegels	○	●	○
Gietrubber	○	●	○
Kunstgras	○	●	○
Rubber mulch	○	●	○
Beton / Steen / asfalt	○	●	○

Vrije ruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting van de Vrije ruimte	○	●	○				
Obstakels in de Vrije ruimte	○	●	○				
Ander toestel in de Vrije ruimte	○	●	○				

Beknellingen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Vingerknelgevaar	●	○	○				
Nekknelgevaar	○	●	○				
Hoofdknelgevaar	○	●	○				
Kledijknelgevaar	○	●	○				

Structuur	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Structurele integriteit	●	○	○				
Stabiliteit	●	○	○				
Beklimbaarheid (ongewenst)	●	○	○				
Staat van de gebruikte materialen	●	○	○				
Oppervlakte afwerking (bramen, splinters, scheurvorming	●	○	○				
				Laag	Laag	Laag	Laag
Houtrot / schimmel	●	○	○				
Coatings	○	●	○				
Roestvorming	○	●	○				
Gebruikte verbindingsmaterialen	●	○	○				
Afscherming bewegende onderdelen	○	●	○				

Vaststelling:
Spleetvorming door de werking van het hout.

Preventiemaatregel:
Dit dient verder opgevolgd te worden.



Post 6 Wandelen Lopen Balanceren (Nature Play - 2026)
Referentienorm(en): EN 1176-1 (2017): Algemene veiligheidseisen speeltoestellen

Advies: Het toestel is met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken.

Algemeen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Toestelfoto	●	○	○				





Alfa numerieke identificatie	○	○	●				

Vaststelling:
De alfanumerieke identificatie is nog niet aanwezig op het toestel.

Preventiemaatregel:
Een alfanumerieke identificatie aanbrengen.

Identificatie constructeur	●	○	○				
Toegang makkelijk / Niet makkelijk	○	●	○				
Toegang voor volwassenen	○	●	○				
Oriëntatie van het toestel	●	○	○				
Valbescherming	○	●	○				
Max. Breedte Openingen SPE / Handgrepen	○	●	○				

Valruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting opvangzone	●	○	○				





Obstakels in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Ander toestel in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Interne valhoogte	○	●	○				
Markering maaiveld	●	○	○				
Laagdikte los valdempend materiaal	○	●	○				
Verontreiniging Valdempende ondergrond	●	○	○				
Aarde / bosgrond	○	●	○				
Gras	●	○	○				
Gras met "graslock" tegels	○	●	○				
Zand	○	●	○				
Houtsnippers	○	●	○				
Boomschors	○	●	○				
Grind	○	●	○				
Valdempende tegels	○	●	○				
Gietrubber	○	●	○				
Kunstgras	○	●	○				
Rubber mulch	○	●	○				
Beton / Steen / asfalt	○	●	○				
Vrije ruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting van de Vrije ruimte	○	●	○				
Obstakels in de Vrije ruimte	○	●	○				
Ander toestel in de Vrije ruimte	○	●	○				
Beknellingen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Vingerknelgevaar	●	○	○				
Nekknelgevaar	●	○	○				
Hoofdknelgevaar	●	○	○				



Vaststelling:
De opening in het touw zot lager dan 60cm, Dit wordt niet gezien als een knelgevaar.

Kledijknelgevaar	○	●	○				
Structuur	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Structurele integriteit	●	○	○				
Stabiliteit	●	○	○				
Beklimbaarheid (ongewenst)	●	○	○				
Staat van de gebruikte materialen	●	○	○				
Oppervlakte afwerking (bramen, splinters, scheurvorming	●	○	○	Laag	Laag	Laag	Laag



Vaststelling:
Spleetvorming door de werking van het hout.

Preventiemaatregel:
Dit dient verder opgevolgd te worden.

Houtrot / schimmel	●	○	○
Coatings	○	●	○
Roestvorming	●	○	○
Gebruikte verbindingsmaterialen	●	○	○
Afscherming bewegende onderdelen	○	●	○



Post 4 Roteren (Nature Play - 2026)
Referentienorm(en): EN 1176-1 (2017): Algemene veiligheidseisen speeltoestellen

Advies: Het toestel is met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken.

Algemeen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Toestelfoto	●	○	○				



Alfa numerieke identificatie	○	○	●				

Vaststelling:
De alfanumerieke identificatie is nog niet aanwezig op het toestel.

Preventiemaatregel:
Een alfanumerieke identificatie aanbrengen.

Identificatie constructeur	●	○	○				
Toegang makkelijk / Niet makkelijk	○	●	○				
Toegang voor volwassenen	○	●	○				
Oriëntatie van het toestel	●	○	○				
Valbescherming	○	●	○				
Max. Breedte Openingen SPE / Handgrepen	○	●	○				

Valruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting opvangzone	●	○	○				





Obstakels in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Ander toestel in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Interne valhoogte	○	●	○				
Markering maaiveld	●	○	○				
Laagdikte los valdempend materiaal	○	●	○				
Verontreiniging Valdempende ondergrond	●	○	○				
Aarde / bosgrond	●	○	○				
Gras	○	●	○				
Gras met "graslock" tegels	○	●	○				
Zand	○	●	○				
Houtsnippers	○	●	○				
Boomschors	○	●	○				
Grind	○	●	○				
Valdempende tegels	○	●	○				
Gietrubber	○	●	○				
Kunstgras	○	●	○				
Rubber mulch	○	●	○				
Beton / Steen / asfalt	○	●	○				
Vrije ruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting van de Vrije ruimte	○	●	○				
Obstakels in de Vrije ruimte	○	●	○				
Ander toestel in de Vrije ruimte	○	●	○				
Beknellingen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Vingerknelgevaar	●	○	○				
Nekknelgevaar	○	●	○				
Hoofdknelgevaar	○	●	○				
Kledijknelgevaar	○	●	○				
Structuur	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Structurele integriteit	●	○	○				
Stabiliteit	●	○	○				
Beklimbaarheid (ongewenst)	●	○	○				
Staat van de gebruikte materialen	●	○	○				
Oppervlakte afwerking (bramen, splinters, scheurvorming	●	○	○				

Houtrot / schimmel	●	○	○				
Coatings	●	○	○				
Roestvorming	●	○	○				
Gebruikte verbindingsmaterialen	●	○	○				
Afscherming bewegende onderdelen	○	●	○				
Bijzondere deelelementen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Stangen	●	○	○				









Post 3 Trektouw (Nature Play - 2026)
Referentienorm(en): EN 1176-1 (2017): Algemene veiligheidseisen speeltoestellen

Advies: Het toestel is met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken.

Algemeen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Toestelfoto	●	○	○				



Alfa numerieke identificatie	○	○	●				

Vaststelling:
De alfanumerieke identificatie is nog niet aanwezig op het toestel.

Preventiemaatregel:
Een alfanumerieke identificatie aanbrengen.

Identificatie constructeur	●	○	○				
Toegang makkelijk / Niet makkelijk	○	●	○				
Toegang voor volwassenen	○	●	○				
Oriëntatie van het toestel	●	○	○				
Valbescherming	○	●	○				
Max. Breedte Openingen SPE / Handgrepen	○	●	○				

Valruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting opvangzone	●	○	○				





Obstakels in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Ander toestel in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Interne valhoogte	○	●	○				
Markering maaiveld	●	○	○				
Laagdikte los valdempend materiaal	○	●	○				
Verontreiniging Valdempende ondergrond	●	○	○				
Aarde / bosgrond	●	○	○				
Gras	○	●	○				
Gras met "graslock" tegels	○	●	○				
Zand	○	●	○				
Houtsnippers	○	●	○				
Boomschors	○	●	○				
Grind	○	●	○				
Valdempende tegels	○	●	○				
Gietrubber	○	●	○				
Kunstgras	○	●	○				
Rubber mulch	○	●	○				
Beton / Steen / asfalt	○	●	○				
Vrije ruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting van de Vrije ruimte	○	●	○				
Obstakels in de Vrije ruimte	○	●	○				
Ander toestel in de Vrije ruimte	○	●	○				
Beknellingen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Vingerknelgevaar	●	○	○				
Nekknelgevaar	○	●	○				
Hoofdknelgevaar	○	●	○				
Kledijknelgevaar	○	●	○				
Structuur	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Structurele integriteit	●	○	○				
Stabiliteit	●	○	○				
Beklimbaarheid (ongewenst)	●	○	○				
Staat van de gebruikte materialen	●	○	○				



Laag	Laag	Laag	Laag

Vaststelling:
Er zijn kunststof ringen voorzien zodat de gebruiker tijdens het spel niet tegen de staander kan botsen met de handen.

Preventiemaatregel:
Het risico is aanvaardbaar.





Laag	Laag	Laag	Laag

Vaststelling:
Door de lage plaatsing van de ketting zal het blok nooit hoog boven de grond komen bij gebruik. Het ontstane sleepspoor toont dit aan.

Preventiemaatregel:
Het risico is aanvaardbaar.

Oppervlakte afwerking (bramen, splinters, scheurvorming	●	○	○



Laag	Laag	Laag	Laag

Vaststelling:
Spleetvorming door de werking van het hout.

Preventiemaatregel:
Dit dient verder opgevolgd te worden.

Houtrot / schimmel	●	○	○
Coatings	○	●	○
Roestvorming	●	○	○
Gebruikte verbindingsmaterialen	●	○	○
Afscherming bewegende onderdelen	●	○	○

Bijzondere deelelementen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Veranderlijke openingen	○	●	○				
Afscherming bewegende delen	●	○	○				
Afronding elementen	●	○	○				
Nekknelgevaar	○	●	○				



Post 2 Slaan (Nature Play - 2026)
Referentienorm(en): EN 1176-1 (2017): Algemene veiligheidseisen speeltoestellen

Advies: Het toestel is met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken.

Algemeen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Toestelfoto	●	○	○				
							
Alfa numerieke identificatie	○	○	●				
Vaststelling: De alfanumerieke identificatie is nog niet aanwezig op het toestel. Preventiemaatregel: Een alfanumerieke identificatie aanbrengen.							
Identificatie constructeur	●	○	○				
							
Toegang makkelijk / Niet makkelijk	○	●	○				
Toegang voor volwassenen	○	●	○				
Oriëntatie van het toestel	●	○	○				
Valbescherming	○	●	○				
Max. Breedte Openingen SPE / Handgrepen	○	●	○				

Valruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting opvangzone	●	○	○				
Obstakels in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Ander toestel in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Interne valhoogte	○	●	○				
Markering maaiveld	●	○	○				

Laagdikte los valdempend materiaal	○	●	○				
Verontreiniging Valdempende ondergrond	●	○	○				
Aarde / bosgrond	●	○	○				
Gras	○	●	○				
Gras met "graslock" tegels	○	●	○				
Zand	○	●	○				
Houtsnippers	○	●	○				
Boomschors	○	●	○				
Grind	○	●	○				
Valdempende tegels	○	●	○				
Gietrubber	○	●	○				
Kunstgras	○	●	○				
Rubber mulch	○	●	○				
Beton / Steen / asfalt	○	●	○				
Vrije ruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting van de Vrije ruimte	○	●	○				
Obstakels in de Vrije ruimte	○	●	○				
Ander toestel in de Vrije ruimte	○	●	○				
Beknellingen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Vingerknelgevaar	●	○	○				
Nekknelgevaar	○	●	○				
Hoofdknelgevaar	○	●	○				
Kledijknelgevaar	○	●	○				
Structuur	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Structurele integriteit	●	○	○				
Stabiliteit	●	○	○				
Beklimbaarheid (ongewenst)	●	○	○				



Laag	Laag	Laag	Laag

Vaststelling:
De slagblokken kunnen niet beklommen worden.

Preventiemaatregel:
Het risico is aanvaardbaar

Staat van de gebruikte materialen	●	○	○	
	Laag	Laag	Laag	Laag

Vaststelling:
De slagblokken zijn nog niet opgehangen.

Preventiemaatregel:
Het toestel verder afwerken.

Oppervlakte afwerking (bramen, splinters, scheurvorming	●	○	○

Houtrot / schimmel	●	○	○				
Coatings	○	●	○				
Roestvorming	○	●	○				
Gebruikte verbindingsmaterialen	●	○	○				
Afscherming bewegende onderdelen	○	●	○				
Bijzondere deelelementen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Veranderlijke openingen	○	●	○				
Afscherming bewegende delen	○	●	○				
Afronding elementen	○	●	○				
Nekknelgevaar	○	●	○				



Post 1 Dribbelen Slalom (Nature Play - 2026)
Referentienorm(en): EN 1176-1 (2017): Algemene veiligheidseisen speeltoestellen

Advies: Het toestel is met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken.

Algemeen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Toestelfoto	●	○	○				
							
Alfa numerieke identificatie	○	○	●				
	Vaststelling: De alfanumerieke identificatie is nog niet aanwezig op het toestel. Preventiemaatregel: Een alfanumerieke identificatie aanbrengen.						
Identificatie constructeur	●	○	○				
Toegang makkelijk / Niet makkelijk	○	●	○				
Toegang voor volwassenen	○	●	○				
Oriëntatie van het toestel	●	○	○				
Valbescherming	○	●	○				
Max. Breedte Openingen SPE / Handgrepen	○	●	○				

Valruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting opvangzone	●	○	○				
Obstakels in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Ander toestel in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Interne valhoogte	○	●	○				
Markering maaiveld	●	○	○				
Laagdikte los valdempend materiaal	○	●	○				
Verontreiniging Valdempende ondergrond	●	○	○				
Aarde / bosgrond	●	○	○				
Gras	○	●	○				
Gras met "graslock" tegels	○	●	○				
Zand	○	●	○				

Houtsnippers	○	●	○				
Boomschors	○	●	○				
Grind	○	●	○				
Valdempende tegels	○	●	○				
Gietrubber	○	●	○				
Kunstgras	○	●	○				
Rubber mulch	○	●	○				
Beton / Steen / asfalt	○	●	○				
Vrije ruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting van de Vrije ruimte	○	●	○				
Obstakels in de Vrije ruimte	○	●	○				
Ander toestel in de Vrije ruimte	○	●	○				
Beknellingen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Vingerknelgevaar	●	○	○				
Nekknelgevaar	○	●	○				
Hoofdknelgevaar	○	●	○				
Kledijknelgevaar	○	●	○				
Structuur	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Structurele integriteit	●	○	○				
Stabiliteit	●	○	○				

Beklimbaarheid (ongewenst) ● ○ ○



Vaststelling:
De staanders zijn afgeschuind zodat deze niet beklimbaar worden.

Staat van de gebruikte materialen ● ○ ○

Oppervlakte afwerking (bramen, splinters, scheurvorming ● ○ ○



Laag	Laag	Laag	Laag

Vaststelling:
Spleetvorming door de werking van het hout.

Preventiemaatregel:
Dit dient verder opgevolgd te worden.

Houtrot / schimmel ● ○ ○

Coatings ○ ● ○

Roestvorming	○	●	○
Gebruikte verbindingsmaterialen	○	●	○
Afscherming bewegende onderdelen	○	●	○



Post 11 Heffen Dragen Tipi's (Nature Play - 2026)
Referentienorm(en): EN 1176-1 (2017): Algemene veiligheidseisen speeltoestellen

Advies: Het toestel is met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken.

Algemeen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Toestelfoto	●	○	○				





Alfa numerieke identificatie	○	○	●				

Vaststelling:
De alfanumerieke identificatie is nog niet aanwezig op het toestel.

Preventiemaatregel:
Een alfanumerieke identificatie aanbrengen.

Identificatie constructeur	●	○	○				



Toegang makkelijk / Niet makkelijk	○	●	○				
Toegang voor volwassenen	○	●	○				
Oriëntatie van het toestel	●	○	○				
Valbescherming	○	●	○				
Max. Breedte Openingen SPE / Handgrepen	○	●	○				

Valruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting opvangzone	●	○	○				



Obstakels in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Ander toestel in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Interne valhoogte	○	●	○				
Markering maaiveld	●	○	○				
Laagdikte los valdempend materiaal	○	●	○				
Verontreiniging Valdempende ondergrond	●	○	○				
Aarde / bosgrond	●	○	○				
Gras	○	●	○				
Gras met "graslock" tegels	○	●	○				
Zand	○	●	○				
Houtsnippers	○	●	○				
Boomschors	○	●	○				
Grind	○	●	○				
Valdempende tegels	○	●	○				
Gietrubber	○	●	○				
Kunstgras	○	●	○				
Rubber mulch	○	●	○				
Beton / Steen / asfalt	○	●	○				

Vrije ruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting van de Vrije ruimte	○	●	○				
Obstakels in de Vrije ruimte	○	●	○				
Ander toestel in de Vrije ruimte	○	●	○				

Beknellingen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Vingerknelgevaar	●	○	○				
Nekknelgevaar	●	○	○	Hoog	Laag	Laag	Laag



Vaststelling:
Er is nekknelgevaar in de vorken bovenaan de tipi's. deze zitten echter buiten bereik van kinderen.

Preventiemaatregel:
Het risico is aanvaardbaar.

Hoofdknelgevaar	●	○	○				
Kledijknelgevaar	○	●	○				
Structuur	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Structurele integriteit	●	○	○				
Stabiliteit	●	○	○				
Beklimbaarheid (ongewenst)	●	○	○				
Staat van de gebruikte materialen	●	○	○				
Oppervlakte afwerking (bramen, splinters, scheurvorming	●	○	○				
Houtrot / schimmel	●	○	○				
Coatings	○	●	○				
Roestvorming	○	●	○				
Gebruikte verbindingsmaterialen	●	○	○				
Afscherming bewegende onderdelen	○	●	○				



Post 12 Zwaaien Hangen tussen Tipi's (Nature Play - 2026)
Referentienorm(en): EN 1176-1 (2017): Algemene veiligheidseisen speeltoestellen

Advies: Het toestel is met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken mits: het nekknelgevaar wordt verholpen

Algemeen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Toestelfoto	●	○	○				



Alfa numerieke identificatie	○	○	●				

Vaststelling:
De alfanumerieke identificatie is nog niet aanwezig op het toestel.

Preventiemaatregel:
Een alfanumerieke identificatie aanbrengen.

Identificatie constructeur	●	○	○				



Toegang makkelijk / Niet makkelijk	○	●	○				
Toegang voor volwassenen	○	●	○				
Oriëntatie van het toestel	●	○	○				
Valbescherming	○	●	○				
Max. Breedte Openingen SPE / Handgrepen	○	●	○				

Valruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting opvangzone	●	○	○				







Obstakels in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Ander toestel in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Interne valhoogte	○	●	○				
Markering maaiveld	●	○	○				
Laagdikte los valdempend materiaal	○	●	○				
Verontreiniging Valdempende ondergrond	●	○	○				
Aarde / bosgrond	●	○	○				
Gras	○	●	○				
Gras met "graslock" tegels	○	●	○				
Zand	○	●	○				
Houtsnippers	○	●	○				
Boomschors	○	●	○				
Grind	○	●	○				
Valdempende tegels	○	●	○				
Gietrubber	○	●	○				
Kunstgras	○	●	○				
Rubber mulch	○	●	○				
Beton / Steen / asfalt	○	●	○				
Vrije ruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting van de Vrije ruimte	○	●	○				
Obstakels in de Vrije ruimte	○	●	○				

	OK	NVT	NOK	Ernst	Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Risico
Ander toestel in de Vrije ruimte	○	●	○				
Beknellingen							
Vingerknelgevaar	●	○	○				
Nekknelgevaar	●	○	○	Hoog	Laag	Laag	Laag









Vaststelling:
Nekknelgevaar in enkele vorken. Om gekneld te raken moet een kind uit een onstabiele positie op het stapblok het hoofd voorbij de staander krijgen en in de nauwe opening. Door de hoogte hiervan is dit zeer onwaarschijnlijk.

Preventiemaatregel:
Het risico is aanvaardbaar.

Hoofdknelgevaar	○	●	○				
Kledijknelgevaar	○	●	○				
Structuur	OK	NVT	NOK	Ernst	Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Risico
Structurele integriteit	●	○	○				
Stabiliteit	●	○	○				
Beklimbaarheid (ongewenst)	●	○	○				
Staat van de gebruikte materialen	●	○	○				
Oppervlakte afwerking (bramen, splinters, scheurvorming	●	○	○				
Houtrot / schimmel	●	○	○				

Coatings	○	●	○
Roestvorming	○	●	○
Gebruikte verbindingsmaterialen	●	○	○
Afscherming bewegende onderdelen	○	●	○



Post 10 Springen Wandelen Klauteren (Nature Play - 2026)
Referentienorm(en): EN 1176-1 (2017): Algemene veiligheidseisen speeltoestellen

Advies: Het toestel is met een gekend an aanvaardbaar risico te gebruiken

Algemeen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Toestelfoto	●	○	○				





Alfa numerieke identificatie	○	○	●				

Vaststelling:
De alfanumerieke identificatie is nog niet aanwezig op het toestel.

Preventiemaatregel:
Een alfanumerieke identificatie aanbrengen.

Identificatie constructeur	●	○	○				
Toegang makkelijk / Niet makkelijk	○	●	○				



Vaststelling:
Het toestel is makkelijk toegankelijk

Toegang voor volwassenen	○	●	○				
Oriëntatie van het toestel	●	○	○				
Valbescherming	○	●	○				



Laag	Gemiddeld	Laag	Laag

Vaststelling:
Het hoogste platform is makkelijk toegankelijk en heeft een valhoogte hoger dan 60 cm, er is geen balustrade aanwezig

Preventiemaatregel:
Door de beperkte valhoogte en voldoende valdemping is het risico aanvaardbaar.
Het ontbreken van balustrade verhoogt ook de speelwaarde

Max. Breedte Openingen SPE / Handgrepen	○	●	○				
Valruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting opvangzone	●	○	○				





Obstakels in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Ander toestel in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Interne valhoogte	●	○	○				
Markering maaiveld	●	○	○				
Laagdikte los valdempend materiaal	○	●	○				
Verontreiniging Valdempende ondergrond	●	○	○				
Aarde / bosgrond	○	●	○				
Gras	●	○	○				
Gras met "graslock" tegels	○	●	○				
Zand	○	●	○				
Houtsnippers	○	●	○				
Boomschors	○	●	○				
Grind	○	●	○				
Valdempende tegels	○	●	○				
Gietrubber	○	●	○				
Kunstgras	○	●	○				
Rubber mulch	○	●	○				
Beton / Steen / asfalt	○	●	○				

Vrije ruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting van de Vrije ruimte	○	●	○				
Obstakels in de Vrije ruimte	○	●	○				
Ander toestel in de Vrije ruimte	○	●	○				

Beknellingen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Vingerknelgevaar	●	○	○				
Nekknelgevaar	●	○	○				
Hoofdknelgevaar	●	○	○				
Kledijknelgevaar	○	●	○				

Structuur	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Structurele integriteit	●	○	○				
Stabiliteit	●	○	○				
Beklimbaarheid (ongewenst)	●	○	○				
Staat van de gebruikte materialen	○	○	●	Gemiddeld	Laag	Laag	Laag





Vaststelling:
De staanders steken wat uit voorbij het platform.

Preventiemaatregel:
De staanders kunnen eventueel nog wat ingekort worden

Oppervlakte afwerking (bramen, splinters, scheurvorming	●	○	○	Laag	Laag	Laag	Laag



Vaststelling:
Spleetvorming door de werking van het hout

Preventiemaatregel:
Dit dient verder opgevolgd te worden

Houtrot / schimmel	●	○	○				
Coatings	○	●	○				
Roestvorming	○	●	○				
Gebruikte verbindingsmaterialen	○	○	○				

Afscherming bewegende onderdelen	○	●	○



Post 9 Werpen Vangen Trappen (Nature Play - 2026)
Referentienorm(en): EN 1176-1 (2017): Algemene veiligheidseisen speeltoestellen

Advies: Het toestel is met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken.

Algemeen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Toestelfoto	●	○	○				





Alfa numerieke identificatie	○	○	●				

Vaststelling:
De alfanumerieke identificatie is nog niet aanwezig op het toestel.

Preventiemaatregel:
Een alfanumerieke identificatie aanbrengen.

Identificatie constructeur	●	○	○				



Toegang makkelijk / Niet makkelijk	○	●	○				
Toegang voor volwassenen	○	●	○				
Oriëntatie van het toestel	●	○	○				
Valbescherming	○	●	○				
Max. Breedte Openingen SPE / Handgrepen	○	●	○				

Valruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting opvangzone	○	●	○				
Obstakels in de opvangzone / Valruimte	○	●	○				
Ander toestel in de opvangzone / Valruimte	○	●	○				
Interne valhoogte	○	●	○				
Markering maaiveld	●	○	○				
Laagdikte los valdempend materiaal	●	○	○				
Verontreiniging Valdempende ondergrond	●	○	○				
Aarde / bosgrond	○	●	○				
Gras	○	●	○				
Gras met "graslock" tegels	○	●	○				
Zand	○	●	○				
Houtsnippers	●	○	○				
Boomschors	○	●	○				
Grind	○	●	○				
Valdempende tegels	○	●	○				
Gietrubber	○	●	○				
Kunstgras	○	●	○				
Rubber mulch	○	●	○				
Beton / Steen / asfalt	○	●	○				

Vrije ruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting van de Vrije ruimte	○	●	○				
Obstakels in de Vrije ruimte	○	●	○				
Ander toestel in de Vrije ruimte	○	●	○				

Beknellingen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Vingerknelgevaar	●	○	○				
Nekknelgevaar	○	●	○				
Hoofdknelgevaar	○	●	○				
Kledijknelgevaar	○	●	○				

Structuur	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Structurele integriteit	●	○	○				
Stabiliteit	●	○	○				
Beklimbaarheid (ongewenst)	●	○	○				
Staat van de gebruikte materialen	●	○	○				
Oppervlakte afwerking (bramen, splinters, scheurvorming	●	○	○				
Houtrot / schimmel	○	○	○				
Coatings	○	●	○				
Roestvorming	○	●	○				
Gebruikte verbindingsmaterialen							

Afscherming bewegende onderdelen	○	●	○				
Bijzondere deelelementen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Veranderlijke openingen	○	●	○				
Afscherming bewegende delen	○	●	○				
Afronding elementen	●	○	○				



Nekknelgevaar	○	●	○				



Post 13 Wandelen Lopen (Nature Play - 2026)
Referentienorm(en): EN 1176-1 (2017): Algemene veiligheidseisen speeltoestellen

Advies: Het toestel is met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken.

Algemeen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Toestelfoto	●	○	○				





Alfa numerieke identificatie	○	○	●				

Vaststelling:
De alfanumerieke identificatie is nog niet aanwezig op het toestel.

Preventiemaatregel:
Een alfanumerieke identificatie aanbrengen.

Identificatie constructeur	●	○	○				



Toegang makkelijk / Niet makkelijk	○	●	○				
Toegang voor volwassenen	○	●	○				
Oriëntatie van het toestel	●	○	○				
Valbescherming	○	●	○				
Max. Breedte Openingen SPE / Handgrepen	○	●	○				

Valruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting opvangzone	●	○	○				
Obstakels in de opvangzone / Valruimte	●	○	○	Laag	Laag	Laag	Laag



Vaststelling:
Er liggen wat losse takken rond het toestel, deze kunnen een osbtakel vormen.

Preventiemaatregel:
De uitbater dient op regelmatige basis de losse speelmaterialen eens uit de opvangzone te verwijderen.

Ander toestel in de opvangzone / Valruimte	●	○	○				
Interne valhoogte	●	○	○				
Markering maaiveld	●	○	○				
Laagdikte los valdempend materiaal	○	●	○				
Verontreiniging Valdempende ondergrond	●	○	○				
Aarde / bosgrond	●	○	○				
Gras	○	●	○				
Gras met "graslock" tegels	○	●	○				
Zand	○	●	○				
Houtsnippers	○	●	○				
Boomschors	○	●	○				
Grind	○	●	○				
Valdempende tegels	○	●	○				
Gietrubber	○	●	○				
Kunstgras	○	●	○				
Rubber mulch	○	●	○				
Beton / Steen / asfalt	○	●	○				

Vrije ruimte	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Afmeting van de Vrije ruimte	○	●	○				
Obstakels in de Vrije ruimte	○	●	○				
Ander toestel in de Vrije ruimte	○	●	○				

Beknellingen	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Vingerknelgevaar	●	○	○				
Nekknelgevaar	○	●	○				
Hoofdknelgevaar	○	●	○				
Kledijknelgevaar	○	●	○				

Structuur	OK	NVT	NOK	*Ernst*	*Waarschijnlijkheid*	*Blootstelling*	**Risico**
Structurele integriteit	●	○	○				
Stabiliteit	●	○	○				
Beklimbaarheid (ongewenst)							

Staat van de gebruikte materialen	●	○	○
Oppervlakte afwerking (bramen, splinters, scheurvorming	●	○	○
Houtrot / schimmel	●	○	○
Coatings	○	●	○
Roestvorming	●	○	○
Gebruikte verbindingsmaterialen	●	○	○
Afscherming bewegende onderdelen	○	●	○

Handtekening inspecteur



Sam Van Hoorebeke

Basisopbouw van de risicoanalyse

Ernst x Waarschijnlijkheid x Blootstelling = Risico

Termen in de risicoanalyse

Ernst

Met de ernst willen we aangeven hoe ernstig het gevolg kan zijn van de blootstelling aan een bepaald gevaar. Dus hoe erg men zich kan verwonden. Bv. in het geval van een mes kan dat gaan van een oppervlakkige snijwonde over een diepe snee tot een gapende wonde waarbij men bv een pees heeft overgesneden.

Waarschijnlijkheid

Hoe groot is de kans dat een bepaald gevaar zich voordoet? Dus hoe groot is de kans dat een kind een mes kan gebruiken? Dat is precies wat de waarschijnlijkheid beschrijft.

Blootstelling

Met de blootstelling gaan we na hoelang men aan een bepaald gevaar blootgesteld wordt. De blootstelling is dus niet de blootstelling aan het toestel, wel aan het gevaar.

Risico

Het risico beschrijft de ernst van de gevolgschade bij de blootstelling aan een bepaald gevaar in combinatie met de waarschijnlijkheid dat men aan een gevaar wordt blootgesteld en de duur van de blootstelling. Het risico is dus niet gelijk aan het gevaar. Bv als men een mes gebruikt is het risico niet dat men het mes gebruikt, wel dat men zich tijdens gebruik van het mes kan snijden in bv de hand. Dat is het risico. En dat risico kan lager of hoger zijn voor een gevaar afhankelijk van de blootstelling aan het gevaar en de waarschijnlijkheid dat men eraan blootgesteld wordt.

De factoren

In functie van het gevaar bepalen we hoe ernstig de gevolgschade (ernst), waarschijnlijk de gevaarsituatie is (waarschijnlijkheid) en hoe groot de blootstelling aan de gevaarsituatie is (blootstelling ah. Gevaar) om het risico niveau te bepalen! Daarvoor gebruiken we onderstaande factoren tabel.

Om het voor u als klant snel duidelijk te maken hebben hebben wij onderstaande factoren onderverdeeld in 3 kleuren:
- Groen = laag
- Oranje = gemiddeld
- Rood = hoog

Ernst*		Waarschijnlijkheid		Blootstelling ah. gevaar	
1	Eerste hulp	0,1	Onmogelijk tenzij met hulp volwassenen	0,5	Toestel zeer zelden in gebruik
3	Blijvend letsel	0,2	Vrijwel onmogelijk	1	Toestel zelden in gebruik
7	Blijvende ongeschiktheid	0,5	Zeer onwaarschijnlijk	2	Toestel regelmatig in gebruik
15	Één dode	1	Alleen mogelijk op lange termijn	3	Toestel meestal in gebruik
40	Meerdere doden	3	Ongewoon maar mogelijk	6	Toestel steeds in gebruik
80	Alle gebruikers dood	6	Goed mogelijk	10	De ganse duur van de aanwezigheid
100	Alle gebruikers & omstaanders dood	10	Wordt verwacht, bijna zeker		

Ernst x Waarschijnlijkheid x Blootstelling = Risico (Risico waarde)

Risico waarde	Gerelateerd risico	Te nemen maatregelen	Kinderspel
< 20	Licht	Misschien aanvaardbaar	Laag
> 20 < 70	Mogelijk	Aandacht is nodig	Laag
> 70 < 160	Substantieel	Correctie is nodig	Gemiddeld
> 160 < 320	Hoog	Neem onmiddellijk maatregelen	Gemiddeld
> 320	Zeer Hoog	Overweeg stopzetting	Hoog

Iedere gevaarsituatie zal afzonderlijk geëvalueerd en beoordeeld worden.

** Verduidelijking ernst*

1 = Blauwe plek, schaafwonde, iets wat met een klevertje opgelost is
3 = Snijwonde , gebroken arm, etc
7 = Een ledemaat missen (vinger), blijvend verminderd gebruik van bv een hand/arm, in rolstoel belanden
15 = De gebruiker sterft zonder meer
40 = Meerdere gebruikers van het toestel sterven
80 = Iedereen die gebruik maakt van het toestel op het ogenblik van het ongeval kan dood zijn.
100 = Dit is een situatie die niet realistisch is in het geval van speeltoestellen.